

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

(96) 232

Город

Вильнюс


Улица

Крантисе

Дело №

19.61 г.


Форма 54 гс

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.02	89.43	89.43		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
110x0.60	кирп.	110x0.60	кирп.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

2. XI. 61

Вопре
Даме
Баричев

Министр
Строительств
Вильнюс

2) 89.43

1) 89.43

