

3867

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № (99) 231

Город Вильнюс

Улица Крайтинис

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
94.27	89.67	89.63		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
110x0.6	кирп	110x0.6	кирп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

2.11.61