

182

3868

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № (90) 162

Город Вильнюс

Улица Антикратисе

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.64	93.54	93.13		

П Р И В Я З К А

2 км
(интервал)
23/8

ул. Антикратисе

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 10 лет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер	250	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

2.11.61

Возис
Ванис
ВаричевВильнюс, 1962.1.26
Вильнюс
Вильнюс