

183

3868

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 91763



Город Вильнюс

Улица Антикратис

Дело № _____

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50



2) d=250 91.84


1) d=250 91.88

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.28	91.88	91.84		

П Р И В Я З К А

27 м
23/8



ул. Антикратис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 12 лет
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер	250	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Возис	2.11.61
	Рук. группы	Даме	
Дата	Исполнитель	Варичев	
	Чертил		
Год строительства 19		Проверил	