

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

28) 173

Город

Вильнюс



Улица

Антанайтис

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
105.81	100.91	100.89	103.06	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер	250	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.11.61

Водос

Водос

Водос

Водос

Водос

Водос