

3868

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № (19) 221

Город Вильнюс

Улица Антакальшио

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.08	106.73	106.72	3) 106.76 4) 106.83 5) 106.88	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4, 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кпр	150	кпр	100	чуг	150	кпр

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.XI.61

Удирек

Вамис

Каринев

4.12.1961 г.

В.В.В.

В.В.В.

В.В.В.

В.В.В.