

248



3868

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № (13) 228Город ВильнюсУлица Айтакальшио


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.08	106.05	106.01		

П Р И В Я З К А



СМ 64

4

ул. Айтакальшио

ул. Айтакальшио

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5 метр

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28. XI. 61