

249

3868

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

(14) 229

Город



Вильнюс

Улица

Антанавичю

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.08	107.00	106.98		

П Р И В Я З К А



ул. Антанавичю

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3 мет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.11.61

Логоис

Даше

Даричев