

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № (38) 41

Город Вильнюс

Улица Стасейн

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.39	103.79	103.50	3) 103.69 4) 106.69	

П Р И В Я З К А

КН



ул. Антанальнио

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер	100	чуг

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.XI.61.