

3869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 111

Город Вильнюс

Улица Сухаревская, Сулес



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


117.82



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
117.82	—	1) 114.89	2) 116.22	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 6 мет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход 1/2		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
—	—	400	кер	150	кер	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3235

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

14.VI.61