

E.K.  
(Komunikacija)

šulinio  
(Irenginio pavadinimas)

Nr. ( ) 217 KORTELE



VILNIES  
(Miestas)

VAIHRO  
(Gatvė)

3869/76/32-02107  
(Planšto numeracija)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės | Lipynės .....<br>(Medžiaga, kiekis) |
|-------------|----------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| Dangtis     | ket.     | 650       |                      | 133,67    | Ar yra vandens? .....               |
| Siena       |          |           | 0.00                 | 133,67    | Ar yra dujų? .....                  |
| Sienos      | bet.     |           |                      |           | Pastabos .....                      |
| Dugnas      | bet.     | 1000      | 124                  | 132,43    | .....                               |
| Nr. 1       | PVC      | 110       | Viršus<br>Apačia 136 | 132,31    | UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"      |
| Nr. 2       | PVC      | 160       | Viršus<br>Apačia 136 | 132,31    | Filialas "TOPOGRAFIJA"              |
| Nr. 3       |          |           | Viršus<br>Apačia     |           | Objekto Nr. ....                    |
| Nr. 4       |          |           | Viršus<br>Apačia     |           | Sudarė (parašas) (pavardė)          |
| Nr. 5       |          |           | Viršus<br>Apačia     |           | Patikrinė (parašas) (pavardė)       |
| Nr. 6       |          |           | Viršus<br>Apačia     |           | 20.04 m. .... mėn. .... d.          |
| Nr. 7       |          |           | Viršus<br>Apačia     |           | (Irenginio tyrinėjimo data)         |