

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 50а


Город Вильнюс

Улица Антарабно

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца

М 1: 50
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 5
108.76	103.58	103.58	104.27	4) 106.84 5) 105.04

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 12

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	бет	400	бет	150	кер.	150	чуг
						300	кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата