3871

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 102 - 25 | Город Вильнюс | Улица Дзержинского | Дело № • | 1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25





Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. № 3	Труб подкл. № 4
103.65	101.79	101.77	102.21	102.30

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	чуг.
Стены кирп бет.	бет
Дно кирп. бет.	бет
Скобы	жел 2
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № 3 диам.	Подкл. № 3 матер.	Подкл. № 4 диам.	Подкл. № 4 матер.
200	кер	200	кер	150	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект № 2280

Инв. №	Гл. геодезист	[illegible]	Иодис Ю.Ф.
	Рук. группы		Шпаковский И.Ч.
	Исполнитель	[illegible]	Верикас И.Ч.
Дата	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000