

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 11 - 148	Город Вильнюс	Улица М. Мельникайте	Дело №	19 66 г.
--------------------	--------------------	---------------	----------------------	--------	----------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

102.82

166.51

300

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.82	160.47	160.45	160.48	

ПРИВЯЗКА
ул. М. Мельникайте №

100.47 № 1

160.45 № 2

300

150

А

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				300	Кер	300	Кер	150	Кер		
Дно кирп. бет.											
Скобы 2 шт				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды				Объект 1180							
Наличие газа				Инв. №							
Год строительства 19				Дата		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
						Чертил		Проверил		Начис	
						Исполнитель		Проверил		Начис	