




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>112-70а</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>М. Мельникайтис</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25  Выход 		О т м е т к и							
		Лотка		Тру б		П Р И В Я З К А  <u>ул. М. Мельникайтис</u>			
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
Крышка	102.05	101.01	100.95						
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б						
Крышка чугунная	гир.	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	бет	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	бет	100	чп.	100					
Скобы	—	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Инов. №		Гл. геодезист		Инж. №		Инж. №	
Наличие газа		Дата		Рук. группы		Исполнитель		Чертня	
Год строительства 19		Проверил		1962.1.17		Инж. 70 70		Ипатовский И.И.	