




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 215-12	Город Вильнюс	Улица Дзержинского	Дело №	19 60 г.		
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  		О т м е т к и					
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А	
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №		
		106.15	104.43	104.42	104.96		
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №	
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.		150	чуг.	300	кпч	150	жг.
Скобы		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект 2230				Инв. №	
Наличие газа		Дата		Гл. геодезист		Рук. группы	
Год строительства 19		Исполнитель		Чертил		Проверил	