

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 7-135

Город Вильнюс

Улица Жубето

Дело №

19.00 г.


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.87	100.14	99.95	100.13	

ПРИВЯЗКА 2 км

1/2



ул. Жубето 5

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная деревян.

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	куп	150	куп	150	куп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы	
	Исполнитель		Чертит	
Дата	Проверил			