

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 216 -13

Город Вильнюс

Улица Дзержинского

Дело №


19.60 г.

Чертеж колодца
М 1:25
№ 1-1

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
106.09	104.29	104.27	104.48	104.47

П Р И В Я З К А



3 км

10

4 км

8

ул. Дзержинского

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	Кер	300	Кер	150	куп	150	куп

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Мини

Мини

Мини

Мини

Мини

Юррис

Ильинский

Дарулис

Юррис

Юррис