




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>29-16</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинское</u>	Дело № _____	19 <u>Сов.</u> г.	
Чертеж колодца М 1:25 по А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
		Крышка	Лотка			Тру б
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4	
		105.96	103.98	103.96	104.61	
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			В х о д			
Стены кирп. бет.			В ы х о д			
Дно кирп. бет.			Подкл. № 3			
Скобы			Подкл. № 4			
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19			Объект <u>2280</u>			
Инв. №			Гл. геодезист			
Дата			Рук. группы			
Проверил			Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			