




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 19-103	Город Вильнюс	Улица М. Мельникайе	Дело №	19 60 г.			
Чертеж колодца М 1: 65 По А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А ул. М. Мельникайе 				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №	
		102.58	99.59	99.58	99.86			
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход					
Стены кирп. бет.			Выход					
Дно кирп. бет.			Подкл. № 3					
Скобы 4 шт.			Подкл. №					
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие газа			Отдел изысканий					
Год строительства 19			Объект 2280					
Инв. №			Гл. геодезист					
Дата			Рук. группы					
			Исполнитель					
			Чертил					
			Проверил					