

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 271-2

Город Вильнюс

Улица Ужмерсе

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1: 25
по Н-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4
107.54	103.46	103.26	103.42	103.53

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	100	кер	70	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Подпись	
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель	Подпись	
	Чертил		
		Проверил	