




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>113-202</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3,4	подкл. № 5,6
104.53	102.54	102.51	103.12	102.55 102.56

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3,4		Подкл. № 5,6
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам. матер.
Стены кирп. бет.	300	бет.	300	бет.	300	бет.	150 кирп.
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Скобы нет	Объект <u>2280</u>						
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<u>Минд</u>		Носис	
Наличие газа	Дата	Рук. группы		<u>Слободкин</u>		Шляхобаскин	
		Исполнитель		<u>Григорьев</u>		Дергунов	
		Чертил					
Год строительства 19		Проверил					