

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2-141

Город Вильнюс

Улица Мельникова



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
102.94	101.67	101.63	101.38	

П Р И В Я З К А ул. Мельникова



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.


Скобы 3 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг	300	кер	100	чуг		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Юсупов		
	Рук. группы				Шибанов		
Дата	Исполнитель				Харуше		
	Чертил						
	Проверил						