

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>273-3</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ужмергее</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 2х
Пл А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.49	103.99	103.64		

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход	Выход		Подкл. №		Подкл. №			
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.		
Стены кирп. бет.	100	кер	100	кер					
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства								
Скобы	Объект <u>2280</u>								
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист			Юоде				
Наличие газа		Рук. группы			Шняковский				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель			Дарулис				
		Чертил							
		Проверил							

П Р И В Я З К А