




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>212-4</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинских</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.			
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №	
		104.76	103.36	102.98	102.99			
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход					
Стены кирпич. бет.			Выход					
Дно кирпич. бет.			Подкл. № 3					
Скобы			Подкл. №					
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие газа			Отдел изысканий					
Год строительства 19			Объект <u>2250</u>					
Инв. №			Гл. геодезист					
Дата			Рук. группы					
			Исполнитель					
			Чертил					
			Проверил					