




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>2м - 8</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  		О т м е т к и							
		Лотка		Тру б		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 2		подкл. №		
		104.91	104.11	103.28	103.45				
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		В х о л		В ы х о л		Подкл. № 2		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп.-бет.		150	мг	150	кер	150	кер		
Дно кирп.-бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3 шт		Объект <u>2280</u>							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Наличие газа		Дата	Исполнитель		Чертил		Проверил		
Год строительства 19		Год строительства 19		Год строительства 19		Год строительства 19		Год строительства 19	