



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>7-302</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Партизанского</u>	Дело № _____	19 <u>88</u> г.							
Чертеж колодца М 1:25  м-гкп. № 7 м-гкп. № 6 105.60 101.42 300 104.12 661х209 м-гкп. № 5 105.00 м-гкп. № 4 104.90 м-гкп. № 3 103.50 105.40 102.50 101.52 300 104.12 661х209		О т м е т к и										
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А  14.60 350 Ул. Партизанского						
Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3								
106.57	104.12	101.52	105.40 4) 104.90 5) 105.60	103.50 5) 105.00 7) 105.50								
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б									
Крышка чугунная <u>чуг.</u> Стены кирп. бет. <u>бет.</u> Дно кирп. бет. <u>бет.</u> Скобы _____ Наличие воды _____ Наличие газа _____ Год строительства 19 _____			Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 3			
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.		
			300	кер.	300	кер.	150	кер.	200	кер.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий						
			Объект <u>№ 2280</u>									
Инв. № _____ Дата _____			Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил		Проверил	
			Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил		Проверил	
			Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил		Проверил	
			Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил		Проверил	