



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 191-83	Город Вильнюс	Улица Дзержинское	Дело №	1960 г.
--------------------	------------------	---------------	-------------------	--------	---------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А





О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.07	100.07	100.05		

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		100	чуг	100	чуг				
Стены кирпич. без.									
Дно кирп. бет.									
Скобы —									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

П Р И В Я З К А



ул. Дзержинское