

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>87-304</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бернинского</u>	Дело № _____	19 <u>64</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25

104.94

вход 103.66 выход 103.44 подкл. 103.57

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
104.94	103.66	103.44	103.57	

П Р И В Я З К А

4 м
11.15
5.40
4 км № 11

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б						
Крышка чугунная <u>елр.</u>					Вход		Выход		Подкл. №		
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Стены кирп. бет. <u>бет</u>					200	кирп	200	кирп	150	кирп	
Дно кирп. бет. <u>бет</u>					Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Скобы _____					Объект 2280						
Наличие воды _____					Инв. №	Гл. геодезист		<u>Г. Монах</u>		Надир. 10.70	
Наличие газа _____						Рук. группы		<u>Д. Мух</u>		Исполнитель	
Год строительства 19 _____					Дата	Исполнитель		<u>Д. Мух</u>		Вильнюс 11.7	
						Чертил					
					Проверил						