




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 4-150	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>М. Менюшкин</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.			
Чертеж колодца М 1:25 № А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А <u>М. Менюшкин</u> 				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №	
		103.13	100.92	100.90				
		О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б						
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.		
Стены кирп. бет.		100	кирп	100	кирп			
Дно кирп. бет.								
Скобы 3 шт		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий		
Наличие воды		Объект <u>2280</u>						
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель			
Год строительства 19		Дата	Рук. группы		Проверил			
			Исполнитель		Проверил			
			Чертил		Проверил			
			Проверил		Проверил			