

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 30-304

Город Вильнюс

Улица Броничей 20

Дело №


1957 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
105.34	104.02	103.95	104.34	104.05

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	чуг.
Стены кирпич. бет.	бет.
Дно кирпич. бет.	бет.
Скобы	-
Наличие воды	-
Наличие газа	-
Год строительства	19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кп	150	кп	100	чп	100	чп.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата