




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>29-22</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Свержинского</u>	Дело № _____	19 <u>81</u> г.
Чертеж колодца М 1:25  подкл. № 3  подкл. № 6 подкл. № 5 подкл. № 4 выпуск		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 	
		Крышка	Лотка		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
10489	101.60	101.60	3) 101.69 4) 103.54 5) 103.50 6) 103.32		
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная	<u>чуг.</u>		Вход		Выход
Стены кирпич. бет.	<u>бет.</u>		диам.	матер.	диам.
Дно кирпич. бет.	<u>бет.</u>		200	бет.	200
Скобы	<u>тип. 9</u>		диам.	матер.	диам.
Наличие воды			150	кп	100
Наличие газа			100	чуг.	100
Год строительства 19			Подкл. № 3-5		Подкл. № 4-6
			диам.	матер.	диам.
			200	бет.	100
			Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий
			Объект 2280		
			Инв. №	Гл. геодезист	Инв. №
				<u>А. М. М. 5.17</u>	<u>4080</u>
			Дата	Рук. группы	Исполнитель
				<u>Р. М. 7</u>	<u>Ш. М. Ковский 44</u>
			Проверил	Чертил	Верилас И. И.