

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 182-31	Город Вильнюс	Улица Ж. Бетю	Дело №	19.10 г.
--------------------	------------------	---------------	---------------	--------	----------

Чертеж колодца
М 1:25
По Н. -

Отметки				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.23	89.83	89.31		

ПРИВЯЗКА
З.К.М.

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				0.60x1.10	Кирпич	0.60x1.10	Кирпич		
Дно кирп. бет.									
Скобы 11 шт				Институт проектирования городского и сельского строительства					
Наличие воды				Отдел изысканий					
Наличие газа				Объект 2280					
Год строительства 19				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Носов
				Дата	Исполнитель		Чертил		Проверил
					Проверил				