

№№ конт. <u>32.33</u> <u>47</u>	Сеть: Канализации	Улица <u>Н. В. 100</u>	№№ дела <u>1182</u>	Год <u>1960</u>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:100		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
		Крышка	Лотка	Труба																									
		у. входа	у. выхода	подкл. №	подкл. №																								
95.18 95.15 93.95 92.60		92.60		1, 2-93.95																									
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td>Р. Н. В. 100</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.					←	Р. Н. В. 100		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
				←	Р. Н. В. 100																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы см. 8 мм			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды —			Объект <u>Ул. Н. В. 100</u>																										
Наличие газа —			Инв. № <u>2</u>																										
Год строительства 19 58			Нач. произв. груп.																										
			Рук. спец. бригады																										
			Исполнитель																										
			Чертил																										
			Проверил																										