

3875

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 166 - 111		Город Вильнюс		Улица ЖСБене		Дело №		19 60 г.	
Чертеж колодца М 1:25				О т м е т к и				П Р И В Я З К А			
				Лотка		Труба					
				у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
Крышка		93.21	89.77	89.75							
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирпич. бет. Скобы 7шт Наличие воды Наличие газа Год строительства 19				О П И С А Н И Е							
				Т Р У Б							
				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.				
060x110	Кирпич	060x110	Кирпич								
Институт проектирования городского и сельского строительства								Отдел изысканий			
Объект 2280											
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит		Проверял	
		Дата		Генеральный директор		Инженер		Инженер		Инженер	
				Инженер		Инженер		Инженер			
				Инженер		Инженер		Инженер			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000