

3875

Форма № 4

№№ коп. <u>112, 113</u> <u>50</u> Сеть: Канализации	Улица <u>НВЕСО</u>	№№ дела <u>1182</u>	Год <u>1981</u>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1 : 100	Отметки																											
	Крышка	Лотка	Труба																									
	<u>93.18</u> <u>93.23</u>	<u>90.83</u> у выхода	подкл. №	подкл. №																								
	<u>1,2-92.15</u>																											
ПРИВЯЗКА																												
ОПИСАНИЕ																												
Состояние колодца и матер.		ТРУБ																										
Крышка чугунная	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																						
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																					
Стены кирп. бет.																												
Дно кирп. бет.																												
Скобы см. 8 м																												
Наличие воды -																												
Наличие газа -																												
Год строительства 19 <u>50</u>																												
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																												
Объект <u>НВЕСО</u>																												
Инв. №	Нач. произв. груп.																											
<u>10</u>	Рук. спец. бригады																											
Дата	Исполнитель																											
<u>11.12.81</u>	Чертит																											
	Проверил																											