

№№ код <u>2.4</u> <u>48</u>	Сеть: Канализации	Улица <u>Ивело</u>	№№ дела <u>1182</u>	Год <u>1958</u>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:100		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
		Крышка	Лотка	Труба																									
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																								
<u>а - 94.25</u> <u>б - 94.22</u>		<u>21.80</u>	<u>1,2 - 93.20</u> <u>3 - 92.55</u>																										
ОПИСАНИЕ																													
Состояние колодца и матер.			ТРУБ																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>перце</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.						перце		
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
					перце																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы см. 8 шт.			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды -			Объект <u>Ивело</u>																										
Наличие газа -			Инв. № <u>3</u>																										
Год строительства 19 <u>58</u>			Нач. произв. груп.																										
			Рук. спец. бригады																										
			Исполнитель <u>В.И.</u>																										
			Чертил <u>В.И.</u>																										
			Проверил																										