

3875



проект покрыва. Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 41 - 21

Город ВильнюсУлица К. Буткиса

Дело №

19 60 г.Чертеж колодца
М 1:25 по А-В


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
81.30	88.80	88.79	89.72	

П Р И В Я З К А

ул. К. Буткиса

КН 116



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кф	200	кф	100	пч		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Ипв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Дата	Чертил	Проверил
	И.И.И.И.	И.И.И.И.	И.И.И.И.	И.И.И.И.	И.И.И.И.	И.И.И.И.