

3875

проект

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 183-33

Город Вильнюс

Улица Р. Бюшеля

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25 по д. в.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
91.79	89.44	89.44		

П Р И В Я З К А

ул. Р. Бюшеля



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет. зальце
Скобы нет
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	чуг				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Дата		Исполнитель		Чертил		Проверил	