

ITI Nr. 91

11 autentikio
(Komunikacija)

Kameras
(Inginio pavadinimas)

Nr. () 62 **KORTELE**

Vilniaus
(Miestas)


Žvejų
(Gatvė)

3875
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	0.65		93.53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	anf.		0.00	93.53	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.26 x 1.52	2.62	90.91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	Viršus 2.13	91.40	
	Nr. 2	-11-	Apačia		
	Nr. 3	71	Viršus 2.13	91.40	
	Nr. 4	-11-	Apačia		
	Nr. 5		Viršus 2.13	91.40	
	Nr. 6		Apačia		
	Nr. 7	773	Viršus		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-12749.....
					Sudarė <u>PR</u> - P. Patkauskas/ (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>X</u> (parašas) (pavardė)
					1982 m. mėn. 29 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)