

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 101-1

Город Вильнюс

Улица К. Голуби

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
90.30	90.30	90.29		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *дереб.*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист			100 м			
	Рук. группы			Штакобелин			
	Исполнитель			Григор			
Дата	Чертил						
	Проверил						