

ВОДОПРОВОД

Колодец № 101

Город



Винница

Улица

Титова

Дело №


19. 62 г.

Чертеж колодца
М. 1: 50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
95.35	93.19	1,2,3) 93.61

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Затвж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	1,2) d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич, бетон.	Подкл.	3) d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =
Дно	Бетон. Трубы	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =
Скобы	Чугун 6	Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка подобразб.
Год стронт.	19	Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий
Налич. воды		Объект	2280 ±	Инв. №	Гл. геодезист Рук. группы	Исполнитель
Налич. газа		Дата	10. XI. 62 г.	Чертит	Проверит	