

записки

3878

Форма 55 г

ВОДОПРОВОД	Колодец № 10У	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Тилито</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.		
Чертёж колодца М. 1:	Отметки						
	Крыши	Дно				Трубы	
	95.19			О П И С А Н И Е			
	Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.
	Крышки	Чугун.	Магистр.	d=		d=	Новый H=
	Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	
	Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый H=
	Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	
	Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский H=
	Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка водообраз.	
			чуг. жел.		Р. ф.		
		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий	
		Объект <i>24804</i>					
		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Хогис</i>		<i>Sm</i>	
			Рук. группы	<i>Хогис</i>			
			Исполнитель	<i>Хогис</i>			
		Дата <i>10. XI. 62 г.</i>	Чертил				
			Проверил				