

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 199-108	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гимно</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.
--------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50
но А-49

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №
97.56	95.26	95.24	96.37	

П Р И В Я З К А

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б												
Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №	
							диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
							200	кер.	250	кер.	100	чуг.		
Институт проектирования городского и сельского строительства							Отдел изысканий							
Объект 2280														
							Инв. №	Гл. геодезист				Нодие		
							Дата	Рук. группы				Ипнаковедий		
								Исполнитель				Гилуфа		
								Чертил						
							Проверил							