

ВОДОПРОВОД		Колодец № 114	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Тилишо</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.
Чертеж колодца М. 1:			Отметки			
			Крыши	Дно	Трубы	
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал			Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.
Крышки	Чугун.	Магистр.	$d=$		$d=$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=$		$d=$	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Год строит.	19	Разводящая	$d=$		$d=$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Налич. газа		Подключ.	$d=$		$d=$	Колонка водообразб.
			чуг. жел.		Р. ф.	
Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий
Объект <i>2280 Е</i>						
Инв. №		Гл. геодезист	<i>Додис</i>			
		Рук. группы	<i>Додис</i>			
		Исполнитель	<i>Даринс</i>			
Дата <i>10.11.62</i>		Чертил	<i>Додис</i>			
		Прогерил	<i>Додис</i>			