



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 55-116

Город *Вильнюс*Улица *Л. Бирнис*


Дело №

19 *60* г.Чертеж колодца
М 1: 25 220 А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 2, 3	подкл. № 5, 6, 7
94.10	92.60	92.53	92.60 92.85	92.64 92.58 92.28

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д

диам. матер.

150 кирп.

В ы х о л

диам. матер.

150 кирп.

Подкл. № 2, 3

диам. матер.

100 кирп.

Подкл. № 5, 6, 7

диам. матер.

100 кирп.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

*Коси**Штаковский**Билуфа*