




ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>66-117</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гимназия</u>	Лето № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М. 1: 50 по д-у  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 		
		Крыши	Дно			Трубы
		95.11	92.66			92.89
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун <i>деревян.</i>	Магистр. •	$d = 50$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. <i>земный</i>	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун <i>нет</i>					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <u>2280</u>				
		Инв. №	Гл. геодезист			<i>Юсуп</i>
			Рук. группы			
		Дата	Исполнитель			<i>Шмаковед</i>
			Чертил			
			Проверил			<i>Бирюба</i>