


КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 209-170а

Город ВильнюсУлица Шимто

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.52	94.02	93.97	2) 94.82 3) 94.30 5) 94.22 6) 94.73	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2, 3		Подкл. № 5, 6	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	КЛБ	200	КЛБ	200	КЛБ	150	КЛБ

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертяк

Проверил

1961

Вильнюс

Бюро

1961