



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 99 - 2

Город *Вильнюс*Улица *К. Готин*

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
91.55	90.36	90.32	90.36	90.50

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1 мсм.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кеф	150	чуг	150	чуг	100	чуг.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		2280					
Инв. №	Гл. геодезист				Юодис Шпаковский Билура		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
	Проверил						