

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 80-53	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Тилито</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1:25 по А-А		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
		Крышка	Лотка			Труба
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		94.24	92.49	92.40	93.01	
				ул. Тилито		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.		150	кирп.	150	кирп.	50
Скобы 3 мм.		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Наличие воды		Объект 2280				
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Носов	
Год строительства 19		Рук. группы	Исполнитель		Шароваркин	
		Дата	Чертил		Бичура	
		Проверил				